

Datum	Alarm-zeit	Ausrück-zeit	Eintreff-zeit	Einsatzort	Einsatz-dauer	Grund des Einsatzes	Brüstungshöhe (Rettungshöhe)	Art Hubrettungsfahrzeug	Traglast Rettungskorb
09.04.2013	15:48	15:54	16:07	Helbra, Am Ernst-Schacht	01:22	Patientenrettung	k. A. im Einsatzbericht	DLK 23/12	270 kg
13.06.2013	13:18	13:22	13:35	Blankenheim, Am Kreuzstein	00:59	Sturmschaden	Nachmessung nicht möglich, Baum nicht bekannt bzw. vorhanden	DLK 23/12	270 kg
21.03.2014	12:42	12:48	13:04	Klostermansfeld, Randsiedlung	00:52	Schornsteinbrand	Nachmessung steht noch aus, Genehmigung Eigentümer erforderlich	DLK 23/12	270 kg
29.05.2014	20:57	20:59	21:13	Helbra, Parkstraße	04:24	Gebäudebrand	Nachmessung nicht mehr möglich - Gebäudeabriss	DLK 23/12	270 kg
30.03.2015	12:40	12:46	13:00	Klostermansfeld, Schulstraße	02:34	Sturmschaden	Nachmessung nicht möglich, Baum nicht bekannt bzw. vorhanden	DLK 23/12	270 kg
31.03.2015	16:51	16:51	17:01	Helbra, Stephanstraße	02:01	Sturmschaden	Nachmessung nicht möglich, Baum nicht bekannt bzw. vorhanden	DLK 23/12	270 kg
01.07.2015	06:33	06:41	06:52	Hergisdorf, Thomas-Müntzer-Straße	01:01	Patientenrettung	Nachmessung steht noch aus, Genehmigung Eigentümer erforderlich	DLK 23/12	270 kg
07.07.2015	20:23	20:30	20:41	Klostermansfeld, Chausseestraße	03:47	Sturmschaden	Nachmessung nicht möglich, Baum nicht bekannt bzw. vorhanden	DLK 23/12	250 kg
11.04.2016	14:27	14:33		Benndorf, Pestalozzistraße	00:09	Wohnungsbrand	Nachmessung steht noch aus, Genehmigung Eigentümer erforderlich	DLK 23/12	270 kg
28.04.2016	10:26	10:31		Benndorf, Straße des Aufbaus	00:18	Wohnungsbrand	Nachmessung steht noch aus, Genehmigung Eigentümer erforderlich	DLK 23/12	270 kg
14.05.2016	00:15	00:20		Helbra, Lehbrette	00:36	Wohnungsbrand	Nachmessung steht noch aus, Genehmigung Eigentümer erforderlich	DLK 23/12	270 kg
24.08.2016	08:34	08:39	08:53	Ziegelrode, Bergstraße	01:05	Patientenrettung	k. A. im Einsatzbericht	DLK 23/12	270 kg
04.10.2016	11:04	11:07		Benndorf, Steigerstraße	00:23	Dachstuhlbrand	Nachmessung steht noch aus, Genehmigung Eigentümer erforderlich	DLK 23/12	270 kg
16.11.2016	09:41	09:46	10:00	Blankenheim, Schustergasse	00:52	Patientenrettung	k. A. im Einsatzbericht	DLK 23/12	270 kg
12.12.2016	08:03	08:08	08:22	Helbra, Karlstraße	01:14	Patientenrettung	k. A. im Einsatzbericht	DLK 23/12	270 kg
21.01.2017	07:34	07:42	07:57	Ziegelrode, Bahnhofstraße	02:33	Gebäudebrand	Nachmessung steht noch aus, Genehmigung Eigentümer erforderlich	DLK 23/12	270 kg
29.08.2017	11:30	11:34	11:50	Helbra, Bolzeschachtstraße	00:30	Tierrettung	Nachmessung nicht möglich, Baum nicht bekannt	DLK 23/12	270 kg
02.03.2018	21:31	21:37	21:48	Helbra, Lehbrette	00:40	Wohnungsbrand	Nachmessung steht noch aus, Genehmigung Eigentümer erforderlich	DLK 23/12	270 kg
21.04.2018	06:57	07:03	07:13	Helbra, Lehbrette	01:06	Tierrettung	Nachmessung steht noch aus, Sonderfahrzeug erforderlich	DLK 23/12	270 kg
30.06.2018	01:28	01:34	01:47	Helbra, Lehbrette	00:34	Wohnungsbrand	Nachmessung steht noch aus, Genehmigung Eigentümer erforderlich	DLK 23/12	270 kg
19.07.2018	04:24	04:30	04:43	Helbra, Heinrichstraße	05:17	Dachstuhlbrand	Nachmessung nicht mehr möglich - Gebäudeabriss	DLK 23/12	270 kg
27.07.2018	23:26	23:31	23:39	Hergisdorf, Borngasse	00:44	Gebäudebrand	Nachmessung steht noch aus, Genehmigung Eigentümer erforderlich	DLK 23/12	270 kg
15.09.2018	11:58	12:02	12:14	Blankenheim, Hauptstraße	01:22	Gebäudebrand	Nachmessung nicht mehr möglich - Gebäudeabriss	DLK 23/12	270 kg
15.01.2019	20:54	21:00		B 180 Zirkelschacht	00:31	Gefahrenabwehr	Nachmessung nicht möglich, Baum nicht bekannt bzw. vorhanden	DLK 23/12	270 kg
27.03.2019	14:30	14:34	14:43	Bornstedt	00:32	Suizidversuch	Nachmessung steht noch aus, Genehmigung Eigentümer erforderlich	DLK 23/12	270 kg
18.07.2019	17:45	17:50	17:58	Kreisfeld, Thomas-Müntzer-Straße	00:53	Gebäudebrand	Nachmessung nicht mehr möglich - Gebäudeabriss	DLK 23/12	270 kg
22.12.2019	05:14	05:22	05:35	Benndorf, Friedensstraße	01:37	Gebäudebrand	Nachmessung steht noch aus, Genehmigung Eigentümer erforderlich	DLK 23/12	270 kg
13.03.2021	16:53	16:58	17:11	Klosterrode	00:55	Patientenrettung	Nachmessung steht noch aus, Genehmigung Eigentümer erforderlich	DLK 23/12	270 kg
31.03.2021	21:14	21:18		Klostermansfeld, Umspannwerk	00:33	Wohnungsbrand	Nachmessung steht noch aus, Genehmigung Eigentümer erforderlich	DLK 23/12	270 kg
01.05.2021	04:21	04:27	04:38	Helbra, Mittelstraße	10:28	Gebäudebrand	Nachmessung nicht mehr möglich - Brandruine gesperrt	DLK 23/12	270 kg
	05:33	05:39	05:55		09:15			DLK 23/12	500 kg
01.05.2021	18:57	19:02	19:16	Helbra, Mittelstraße	01:49	Nachlöscharbeiten	Nachmessung nicht mehr möglich - Brandruine gesperrt	DLK 23/12	270 kg
03.02.2022	10:25	10:29	10:41	Helbra, Am Ernst-Schacht	00:53	Schornsteinbrand	Nachmessung steht noch aus, Genehmigung Eigentümer erforderlich	DLK 23/12	270 kg
15.03.2022	09:28	03:32		Helbra, Hauptstraße	00:22	Dachstuhlbrand	Nachmessung steht noch aus, Genehmigung Eigentümer erforderlich	DLK 23/12	270 kg
16.04.2022	13:44	13:50	14:00	Helbra, Mittelstraße	00:34	Gebäudebrand	Nachmessung nicht mehr möglich - Gebäude gesperrt	DLK 23/12	270 kg
31.05.2022	02:42	02:49	03:02	Helbra, Pestalozzistraße	04:56	Dachstuhlbrand	Nachmessung nicht mehr möglich - Brandruine gesperrt	DLK 23/12	270 kg
11.01.2023	16:48	16:50	17:02	Benndorf, Steigerstraße	00:44	Wohnungsbrand	Nachmessung steht noch aus, Genehmigung Eigentümer erforderlich	DLK 23/12	500 kg

keine Gewähr auf abschließende Vollständigkeit